

LEKEPLASSKONTROLL

Rapport: PLA0002766

Lekeplass: Tuv Oppvekstsenter, avd. barnehage

Inspektør: Kent Steffan Thorstensen

Street: Evjusvingen 11

Kunde: HEMSEDAL KOMMUNE

Dato: 2024-09-17 09:22:29

Sertifikatnummer: 025

Årlig hovedettersyn av lekeplassutstyr

«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstysinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176-1:2017, 1176-2:2017+AC:2019, 1176-3:2017, 1176-4:2017+AC:2019, 1176-5:2019, 1176-6:2017+AC:2019, 1176-7:2020, 1176-10:2008, 1176-11:2014. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstysinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11. Utg.201-1.

Påviste feil er kategorisert i A, B, C feil under kolonne Type Feil.

- A feil: Avvik som kan medføre fare for barnets liv. (må utbedres umiddelbart)
- B feil: Avvik som kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet (må utbedres i nær fremtid)
- C feil: Avvik som kan føre til mindre alvorlig skade. (Disse skal utbedres ved periodisk vedlikehold)
- Observasjon: Risikovurderinger gjort på bakgrunn av kontrollørs erfaring og ikke hjemlet i sertifisering.

Dersom det ikke er påvist feil er dette angitt i rapportens tekst.



Sammendrag

A-feil	B-feil	C-feil	D-Observasjoner	Ingen avvik
9	15	62	12	5

Antall lekestativer kontrollert

Basketstativ: 2, Vippe: 5, Lekehus: 4, Balanselek: 6, Utekjøkken: 1, Bil: 1, Multiapparat: 2, Rollelek: 2, Klatrestativ: 1, Ballek: 1, Rutsje: 3, Ballbinge: 1, Turnstativ: 1, Sandkasse: 4, Klatrevegg: 2, Huske: 5, Båt: 2

Huske



Nummer: ELE0019391

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Other (Gress/Ringmatter)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Konstruksjonen har behov for etter stramming av fester. NS-EN1176-1:2017 6.1.4

Beskrivelse: Opphengpunkt etterstrammes.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fundamentet skal være konstruert slik at det ikke er fare for skade (snubling/ støt). NS-EN1176-1:2017 4.2.14

Beskrivelse: Tildekkes.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Konstruksjonen har behov for etter stramming av fester. NS-EN1176-1:2017 6.1.4

Beskrivelse: Bolt går ikke helt igjennom mutter.



Notatfelt for kunde:

Balanselek



Nummer: ELE0019392

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Other
(Grus/Gress/Ringmatter)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4.

Beskrivelse: Stein/buske i fallsonen. Ringmatter legges jevnt rundt dekkene. Sone 1.5m.



Notatfelt for kunde:

Rutsje



Nummer: ELE0019393

Produsent: Aktiv lek

Fallunderlag: Other (Grus)

Produktnummer: 7700 Feil merking?

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: 2017


Avvik 1

Tiltaksgrad: A-fault

Standard:

Mellomrom eller v -formede åpninger der plaggdeler kan bli fastklemt mens eller like før brukeren foretar en tvungen bevegelse. NS-EN1176-1:2017 4.2.7.3

Beskrivelse: Sprekker mellom bord lukkes.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: A-fault

Standard:

Fullstendig lukkede åpninger mellom 9-23 cm skal ikke forekomme. NS-EN1176:2017 4.2.7.2 Toleranse mål +/- 1mm.

Beskrivelse: Åpninger lukkes.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Det er ikke tilstrekkelig dybde i det støtabsorberende underlaget i hele sikkerhetssonen til apparatet. Det skal være støtabsorberende underlag med minimum 30cm løst partikkelmateriale NS-EN1176-1:2017 4.2.8.5.2.

Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4.

Beskrivelse: Vende etterfylle det løse partikkelmaterialet. Stein fjernes.



Notatfelt for kunde:


Avvik 4

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Underlaget rundt avslutningsseksjonen skal være støtdempende. Det skal være min 30cm løst støtdempende partikkelmateriale eller fallmatter NS-EN1176-3:2017 4.8/ NS-EN1176-1:2017 4.2.8.5.2

Beskrivelse: Vende/etterfylle det løse partikkelmaterialet.



Notatfelt for kunde:

Vippe



Nummer: ELE0019394

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Natur

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4.

Beskrivelse: Stein/røtter innenfor 1m.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Konstruksjonen har behov for etter stramming av fester. NS-EN1176-1:2017 6.1.4

Beskrivelse: Løst ved innfestning ved fundament.



Notatfelt for kunde:

Huske



Nummer: ELE0019395

Produsent: Rudeco

Fallunderlag: Other (Ringmatter/Gress)

Produktnummer: 2756

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: 2010


Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Synlig vaier. Hver tråd skal være isolert NS-EN1176-1:2017 4.2.12.4

Beskrivelse: Slitasje redehuske.



Notatfelt for kunde:


Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Kjetting skal ha en største åpning på 8.6mm NS-EN1176-1:2017 4.2.13

Beskrivelse: Kjettingledd tildekkes.



Notatfelt for kunde:

Huske



Nummer: ELE0019396

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Other (Gress/Ringmatter)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Koblinger skal ha en åpning på over 12mm eller under 8.6mm. NS-EN1176-1:2017 4.2.13

Mellomrom mellom 8-25mm der fingre kan klemmes fast mens resten av kroppen beveger seg i en tvungen bevegelse. NS-EN1176-1:2017 4.2.7.6.

Beskrivelse: Tildekkes.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Kjetting skal ha en største åpning på 8.6mm NS-EN1176-1:2017 4.2.13

Mellomrom mellom 8-25mm der fingre kan klemmes fast mens resten av kroppen beveger seg i en tvungen bevegelse. NS-EN1176-1:2017 4.2.7.6.

Beskrivelse: Tildekkes.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Det skal ikke forekomme tegn til sprekkdannelse eller permanent deformasjon når konstruksjonen undersøkes med normalt/korrigert syn NS-EN1176-2:2017 4.8.2.

Beskrivelse: Slitasje opphengkjettinger.



Notatfelt for kunde:

Avvik 4

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Utstikkende bolt som stikker ut mer enn 8mm i rommet er tilgjengelig for bruker skal avrundes/skjermes.
NS-EN1176-1:2017 4.2.5.

Beskrivelse: Bolt kappes, unngå skarpe kanter.



Notatfelt for kunde:


Avvik 5

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Synlig vaier. Hver tråd skal være isolert NS-EN1176-1:2017 4.2.12.4

Beskrivelse: Slitasje dekk.



Notatfelt for kunde:

Vippe



Nummer: ELE0019397

Produsent: Rudeco

Fallunderlag: Grass

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Ved prøving i samsvar med tillegg E skal fotstøtten ingen steder rekke utenfor måleringens ytterkant.

Tverrsnittarealet holdes på minst 15cm² (44mm) Dette for å forhindre øyenskader. NS-EN1176-6 2017 4.6

Beskrivelse: Manglende endestykker.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Hvert sete stå flate skal være utstyrt med håndtak. NS-EN1176-6:2017 4.7

Beskrivelse: Håndtak monteres.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal ikke være noen klempunkter mellom bevegelige og stasjonære deler av utstyret. NS-EN1176-1:2017 4.2.6 og NS-EN1176-6:2017 4.4.

Beskrivelse: I fjæren.



Notatfelt for kunde:

Lekehus



Nummer: ELE0019406

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag:

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: A-fault

Standard:

Delvis avgrensede eller v-formede åpninger NS-EN1176-1:2017 4.2.7.2

Fullstendig lukkede åpninger mellom 9-23 cm skal ikke forekomme. NS-EN1176:2017 4.2.7.2 Toleranse mål +/- 1mm.

Beskrivelse: Fare for fastklemming hode/hals.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Utstikkende spiker NS-EN1176-1:2017 4.2.5

Råteskade NS-EN1176-1:2017 4.1.3.

Beskrivelse: Tak.



Notatfelt for kunde:

Klatrevegg



Nummer: ELE0019410

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Sand

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Not standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4.

Beskrivelse: Fallfare mot sandkassen. Fallsone 1.5m.



Notatfelt for kunde:

Balanselek



Nummer: ELE0019412

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Grass

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fjell/betong og asfalt skal ikke brukes som fallunderlag FSL§11

Med mindre noe annet er bestemt skal fallsonens utstrekning være minst 1.5m rundt den opphøyde delen av utstyret målt horisontalt og fra det vertikale planet under utstyret 1176-1:2017 4.2.8.2.5.

Beskrivelse: Fallfare mot fjell og stein.



Notatfelt for kunde:

Multiapparat



Nummer: ELE0019416

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Other
(Gress/Grus/Ringmatter)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: A-fault

Standard:

Mellomrom eller v-formede åpninger der plaggdeler kan bli fastklemt mens eller like før brukeren foretar en tvungen bevegelse. NS-EN1176-1:2017 4.2.7.3

Beskrivelse: Hektefare.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: A-fault

Standard:

Det er fare for fastklemming av hode og hals (LAF § 6) NS-EN 1176-1:2017 4.2.7.2 (v-formede åpninger)

Beskrivelse: Åpninger mellom bord rekkverk.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: A-fault

Standard:

Fullstendig lukkede åpninger mellom 9-23 cm skal ikke forekomme. NS-EN1176:2017 4.2.7.2 Toleranse mål +/- 1mm.

Beskrivelse: Mellom blått og grønt horisontale bord.



Notatfelt for kunde:

Avvik 4

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Mellomrom mellom 8-25mm der fingre kan klemmes fast mens resten av kroppen beveger seg i en tvungen bevegelse. NS-EN1176-1:2017 4.2.7.6.

Beskrivelse: Åpning under sidevern.



Notatfelt for kunde:


Avvik 5

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Når utstyret prøves i samsvar med Tillegg C skal det ikke forekomme sprekkdannelse/skade eller omfattende permanent deformasjon. NS-EN 1176-1:2017 4.2.2

Beskrivelse: Stokk.



Notatfelt for kunde:

Avvik 6

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Støtdempende materiale brukt innehar ikke egenskapene gitt i tabell 4. NS-EN 1176-1:2017. 4.2.8.5.2.

Beskrivelse: Ringmatter legges i sone på 1.5m.



Notatfelt for kunde:

Avvik 7

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

(Skliseksjon opp til 1.5m) Støtflaten skal ha en utstrekning som dekker 1.5m utover den påkrevde avslutningsseksjonen. NS-EN1176-3:2017 4.8

Beskrivelse: Matter legges.



Notatfelt for kunde:

Avvik 8

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Konstruksjonen har behov for etter stramming av fester. NS-EN1176-1:2017 6.1.4

Beskrivelse: Støtte festes.



Notatfelt for kunde:


Avvik 9

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Råteskade NS-EN1176-1:2017 4.1.3.

Beskrivelse: Treverk med råteskader skiftes ut over tid.





Notatfelt for kunde:

Avvik 10

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal ikke være noen klempunkter mellom bevegelige og stasjonære deler av utstyret NS-EN1176-1:2017 4.2.6

Beskrivelse: Mellom hengebru og konstruksjon.



Notatfelt for kunde:

Rutsje



Nummer: ELE0019453	Annen produsent: Little Tikes
Fallunderlag: Grass	Produktnummer: -
Sikkerhetssone: Not standard	Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Lekeplassutstyr som er benyttet er beregnet private hager og ikke kollektivt bruk. Det henvises til at lekeapparat skal merkes og dokumenteres ihht NS-EN 1176-1:2017

Fjell/betong og asfalt skal ikke brukes som fallunderlag FSL§11

Beskrivelse: Vurderes fjernes, unngå plassering mot asfalt.

Notatfelt for kunde:

Vippe



Nnummer: ELE0019469

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Other (Gress/Ringmatter)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Ved prøving i samsvar med tillegg E skal fotstøtten ingen steder rekke utenfor måleringens ytterkant.

Tverrsnittarealet holdes på minst 15cm² (44mm) Dette for å forhindre øyenskader. NS-EN1176-6 2017 4.6

Beskrivelse: Manglende endestykker.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal ikke være noen klempunkter mellom bevegelige og stasjonære deler av utstyret. NS-EN1176-1:2017 4.2.6 og NS-EN1176-6:2017 4.4.

Beskrivelse: Under fjæren.



Notatfelt for kunde:

Vippe



Nummer: ELE0019474

Produsent: Aktiv lek

Fallunderlag: Other (Gress/Ringmatter)

Produktnummer: 7604

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: 2016

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal være minst 30cm løst partikkelmateriale eller annet støtdempende underlag i hele støtflaten ved fallhøyde på mellom 1 og 2 meter NS-EN1176-1:2017 4.2.8.5.2

Beskrivelse: Ringamttter legges i hele fallsonen på 1m.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Utstikkende bolt som stikker ut mer enn 8mm i rommet er tilgjengelig for bruker skal avrundes/skjermes. NS-EN1176-1:2017 4.2.5.

Beskrivelse: Under vippen.



Notatfelt for kunde:

Vippe



Nummer: ELE0019476

Produsent: Rudeco

Fallunderlag: Other (Ringmatter/Gress)

Produktnummer: Ukjent

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Ved prøving i samsvar med tillegg E skal fotstøtten ingen steder rekke utenfor måleringens ytterkant.

Tverrsnittarealet holdes på minst 15cm² (44mm) Dette for å forhindre øyenskader. NS-EN1176-6 2017 4.6

Beskrivelse: Endestykke mangler.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Hvert sete stå flate skal være utstyrt med håndtak. NS-EN1176-6:2017 4.7

Beskrivelse: Håndtak monteres.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal ikke være noen klempunkter mellom bevegelige og stasjonære deler av utstyret. NS-EN1176-1:2017 4.2.6 og NS-EN1176-6:2017 4.4.

Beskrivelse: Under fjær.



Notatfelt for kunde:

Lekehus



Nummer: ELE0019477

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag:

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Konstruksjonen har behov for etter stramming av fester. NS-EN1176-1:2017 6.1.4

Beskrivelse: Bord festes,



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fundamentet skal være konstruert slik at det ikke er fare for skade (snubling/ støt). NS-EN1176-1:2017 4.2.14

Beskrivelse: Justeres under bygg.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Råteskade NS-EN1176-1:2017 4.1.3.

Beskrivelse: Treverk med råteskader skiftes ut.



Notatfelt for kunde:

Bil



Nummer: ELE0019482

Annen produsent: Egenprodusert

Fallunderlag: Other (Asfalt)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fjell/betong og asfalt skal ikke brukes som fallunderlag FSL§11

Beskrivelse:

Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Når utstyret prøves i samsvar med Tillegg C skal det ikke forekomme sprekkdannelse/skade eller omfattende permanent deformasjon. NS-EN 1176-1:2017 4.2.2

Beskrivelse: Skadet sete.



Notatfelt for kunde:

Lekehus



Nummer: ELE0019483

Annen produsent: Varde

Fallunderlag:

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Åpninger mellom 9-23cm. Unngå åpning mellom tak og vegg hvor barn kan bli fastklemt ved klatring. (normalt ikke en tilgjengelig del)



Notatfelt for kunde:

Lekehus



Nummer: ELE0019484

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Natur

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Beskrivelse: Tak.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Råteskade NS-EN1176-1:2017 4.1.3.

Beskrivelse: Tak.



Notatfelt for kunde:

Multiapparat



Nummer: ELE0019485

Produsent: Aktiv lek

Fallunderlag: Other (Gress/Ringmatter)

Produktnummer: 1230

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: 2019

Avvik 1

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Mellomrom mellom 8-25mm der fingre kan klemmes fast 1m over bakkenivå. NS-EN1176-1:2017 4.2.7.6.

Beskrivelse: Manglende deksler.



Notatfelt for kunde:


Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Konstruksjonen har behov for etter stramming av fester. NS-EN1176-1:2017 6.1.4

Beskrivelse: Skrue festes.



Notatfelt for kunde:

Rollelek



Nummer: ELE0019486

Annen produsent: Egenprodusert

Fallunderlag:

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -


Avvik 1

Tiltaksgrad: A-fault

Standard:

Fullstendig lukkede åpninger mellom 9-23 cm skal ikke forekomme. NS-EN1176:2017 4.2.7.2 Toleranse mål +/- 1mm.

Beskrivelse: Bord monteres.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Utstikkende skrue NS-EN1176-1:2017 4.2.5

Beskrivelse:



Notatfelt for kunde:

Rollelek



Nummer: ELE0019487

Annen produsent: Egenprodusert

Fallunderlag:

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -


Avvik 1

Tiltaksgrad: A-fault

Standard:

Fullstendig lukkede åpninger mellom 9-23 cm skal ikke forekomme. NS-EN1176:2017 4.2.7.2 Toleranse mål +/- 1mm.

Beskrivelse: Bord monteres.



Notatfelt for kunde:

Turnstativ



Nnummer: ELE0019488

Produsent: Hags

Fallunderlag: Rubber

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Not standard

Produksjonsår: -

Avvik 1


Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Sikkerhetssonen er for liten i forhold til lekeapparatets høyde(LAF § 10) NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4-5.

Formel: $0.667 \times \text{høyde apparat} + 50\text{cm}$.

Beskrivelse:



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal være minst 30cm løst partikkelmateriale eller annet støtdempende underlag i hele støtflaten ved fallhøyde på mellom 1 og 2 meter NS-EN1176-1:2017 4.2.8.5.2

Beskrivelse: En matte mangler.



Notatfelt for kunde:


Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Konstruksjonen har behov for etter stramming av fester. NS-EN1176-1:2017 6.1.4

Beskrivelse: Manglende bolt.



Notatfelt for kunde:

Avvik 4

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Metalldeleer bør beskyttes mot atmosfæriske forhold og katodisk korrosjon. NS-EN 1176-1:2017 4.1.4.

Beskrivelse: Slitasje lakk, bart metall.



Notatfelt for kunde:

Avvik 5

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Matter festes tett.



Notatfelt for kunde:

Avvik 6

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Manglende toppdeksel.



Notatfelt for kunde:

Klatrestativ



Nnummer: ELE0019489

Produsent: Hags

Fallunderlag: Other (Fallmatter/Grus)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Not standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Sikkerhetssonen er for liten i forhold til lekeapparatets høyde(LAF § 10) NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4-5.

Formel: $0.667 \times \text{høyde apparat} + 50\text{cm}$.

Beskrivelse: Fallosne målt til 180cm rundt stativet.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Metalldeleer bør beskyttes mot atmosfæriske forhold og katodisk korrosjon. NS-EN 1176-1:2017 4.1.4.

Beskrivelse: Bort metall, slitasje lakk.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4.

Beskrivelse: Stein i fallsonen.



Notatfelt for kunde:

Avvik 4

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Manglende toppdeksler.



Notatfelt for kunde:

Klatrevegg



Nummer: ELE0019490

Produsent: Hags

Fallunderlag: Other
(Fallmatter/Grus/Asfalt)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Not standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Fjell/betong og asfalt skal ikke brukes som fallunderlag FSL§11

Sikkerhetssonen er for liten i forhold til lekeapparatets høyde(LAF § 10) NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4-5.
Formel: $0.667 \times \text{høyde apparat} + 50\text{cm}$.

Beskrivelse: Soner utvides.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal være minst 30cm løst partikkelmateriale eller annet støtdempende underlag i hele støtflaten ved fallhøyde på mellom 1 og 2 meter NS-EN1176-1:2017 4.2.8.5.2

Beskrivelse: Det løse partikkelmaterialet vendes. Evt fallmatter legges.



Notatfelt for kunde:


Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Konstruksjonen har behov for etter stramming av fester. NS-EN1176-1:2017 6.1.4

Beskrivelse: Bolter festes.



Notatfelt for kunde:

Avvik 4

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Metalldeleer bør beskyttes mot atmosfæriske forhold og katodisk korrosjon. NS-EN 1176-1:2017 4.1.4.

Beskrivelse: Bort metall, slitasje lakk.



Notatfelt for kunde:

Huske



Nummer: ELE0019492

Produsent: Rudeco

Fallunderlag:

Produktnummer: 2607

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: 2010

Avvik 1

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Arealet av støtflaten er for liten NS-EN1176-2:2017 4.10.2.1. Avstand ut til kantstokk er for kort. Det skal være minimum 225 cm målt fra senter huskesete når dette har et utslag på 60 grader. Formel $0.867 \times \text{lengde opphengkjetting} + 225\text{cm}$.

Beskrivelse: Støtsflatens utstrekning utvides.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal ikke forekomme tegn til sprekkdannelse eller permanent deformasjon når konstruksjonen undersøkes med normalt/korrigert syn NS-EN1176-2:2017 4.8.2.

Beskrivelse: Slitasje side koblinger.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Kjetting skal ha en største åpning på 8.6mm NS-EN1176-1:2017 4.2.13

Beskrivelse: Tildekket.



Notatfelt for kunde:

Avvik 4

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Kontrollør får ikke sjekket trestokk for råteskader/svekkelser under beskyttere.



Notatfelt for kunde:

Rutsje



Nummer: ELE0019493

Produsent: Rudeco

Fallunderlag: Other (Ringmatter/Gress)

Produktnummer: 1767

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: 2004

Avvik 1

Tiltaksgrad: A-fault

Standard:

Mellomrom eller v -formede åpninger der plaggdeler kan bli fastklemt mens eller like før brukeren foretar en tvungen bevegelse. NS-EN1176-1:2017 4.2.7.3

Beskrivelse: Mellomrom under stokk lukkes.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: B-fault

Standard:

Mellomrom mellom 8-25mm der fingre kan klemmes fast mens resten av kroppen beveger seg i en tvungen bevegelse. NS-EN1176-1:2017 4.2.7.6.

Beskrivelse: Hull/mellomrom lukkes.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Metalldele bør beskyttes mot atmosfæriske forhold og katodisk korrosjon. NS-EN 1176-1:2017 4.1.4.

Beskrivelse: Slitasje lakk, bart metall sidevern.



Notatfelt for kunde:

Avvik 4

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Når utstyret prøves i samsvar med Tillegg C skal det ikke forekomme sprekke dannelse/skade eller omfattende permanent deformasjon. NS-EN 1176-1:2017 4.2.2

Beskrivelse: Skjevt sidevern og skadet rutsjebane.



Notatfelt for kunde:

Avvik 5

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4.

Beskrivelse: Ringmatter legges der gress slites. Stein fjernes.



Notatfelt for kunde:

Avvik 6

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Råteskade NS-EN1176-1:2017 4.1.3.

Beskrivelse: Følges opp over tid.



Notatfelt for kunde:

Avvik 7

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Åpenrom hvor voksne ikke kommer til.



Notatfelt for kunde:

Avvik 8

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Skadde toppdeksler.



Notatfelt for kunde:

Huske



Nummer: ELE0019495

Produsent: Bille

Fallunderlag: Other (Gress/Ringmatter)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Mellomrom mellom 8-25mm der fingre kan klemmes fast mens resten av kroppen beveger seg i en tvungen bevegelse. NS-EN1176-1:2017 4.2.7.6.

Beskrivelse: Hull i dekk.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal være en bakkeklaring på 35cm under huskesetet NS-EN1176-2:2017 4.2

Beskrivelse: Huske heves.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal ikke forekomme tegn til sprekkdannelse eller permanent deformasjon når konstruksjonen undersøkes med normalt/korrigert syn NS-EN1176-2:2017 4.8.2.

Beskrivelse: Skadet dekk skiftes ut.



Notatfelt for kunde:

Båt



Nummer: ELE0019496

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Sand

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Not standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Med mindre noe annet er bestemt skal fallsonens utstrekning være minst 1.5m rundt den opphøyde delen av utstyret målt horisontalt og fra det vertikale planet under utstyret 1176-1:2017 4.2.8.2.5.

Beskrivelse: Fallfare mot sandkasse. Plasseres på egnet plasse med fallsone 1.5m.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Lekeapparatet bør være utformet på en måte slik de ikke samler opp vann NS-EN1176-1:2017 4.1.3

Beskrivelse: Vannoppsamling.



Notatfelt for kunde:

Avvik 3

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Det skal ikke være noen klempunkter mellom bevegelige og stasjonære deler av utstyret NS-EN1176-1:2017 4.2.6

Beskrivelse: I rør.



Notatfelt for kunde:

Båt



Nummer: ELE0019497

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Grass

Produktnummer: Kano

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Med mindre noe annet er bestemt skal fallsonens utstrekning være minst 1.5m rundt den opphøyde delen av utstyret målt horisontalt og fra det vertikale planet under utstyret 1176-1:2017 4.2.8.2.5.

Beskrivelse: Til info.



Notatfelt for kunde:

Balanselek



Nummer: ELE0019498

Produsent: Hags

Fallunderlag: Other (Grus)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Not standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Konstruksjonen har behov for etter stramming av fester. NS-EN1176-1:2017 6.1.4

Beskrivelse: Løst ved fundament.



Notatfelt for kunde:


Avvik 2

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4.

Beskrivelse: Fjell/Stein i fallsonen på 1.5m.



Notatfelt for kunde:

Balanselek



Nummer: ELE0019499

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Natur

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Not standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4.

Beskrivelse: Stein/stubber i fallsonen.



Notatfelt for kunde:

Balanselek



Nummer: ELE0019500

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag: Natur

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4.

Beskrivelse: Stein i fallsonen.



Notatfelt for kunde:

Avvik 2

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Skralle bør låses og tildekkes med kappe. Line som ikke benyttes samles.



Notatfelt for kunde:

Balanselek



Nummer: ELE0019501	Annen produsent: Ukjent
Fallunderlag: Natur	Produktnummer: -
Sikkerhetssone:	Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: C-fault

Standard:

Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade. NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.4.

Beskrivelse: Stein i fallsonen.



Notatfelt for kunde:

Utekjøkken



Nummer: ELE0019502

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag:

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: No deviation

Standard:

Beskrivelse: Ingen feil eller mangler ved kontroll.

Notatfelt for kunde:

Sandkasse



Nnummer: ELE0019503	Annen produsent: Ukjent
Fallunderlag:	Produktnummer: -
Sikkerhetssone:	Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: No deviation

Standard:

Beskrivelse: Intet å bemerke.

Notatfelt for kunde:

Sandkasse



Nummer: ELE0019504	Annen produsent: Ukjent
Fallunderlag:	Produktnummer: -
Sikkerhetssone:	Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: No deviation

Standard:

Beskrivelse: Intet å bemerke.

Notatfelt for kunde:

Sandkasse



Nnummer: ELE0019505

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag:

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: D-Observation


Standard:

Beskrivelse: Skadet toppbord.



Notatfelt for kunde:

Sandkasse



Nummer: ELE0019506

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag:

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Utstikkende skruer og råteskader.



Notatfelt for kunde:

Ballbinge



Nnummer: ELE0019507

Annen produsent: Scansis

Fallunderlag: Other (Kunstgress)

Produktnummer: -

Sikkerhetssone: Standard

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Slitasje kunstgress.



Notatfelt for kunde:

Basketstativ



Nnummer: ELE0019508	Annen produsent: Ukjent
Fallunderlag:	Produktnummer: -
Sikkerhetssone:	Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: D-Observation

Standard:

Beskrivelse: Ikke montert.

Notatfelt for kunde:

Basketstativ



Nummer: ELE0019509

Annen produsent: A-Sport

Fallunderlag:

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: No deviation

Standard:

Beskrivelse: intet å bemerke.

Notatfelt for kunde:

Ballek



Nummer: ELE0019510

Annen produsent: Ukjent

Fallunderlag:

Produktnummer: -

Sikkerhetssone:

Produksjonsår: -

Avvik 1

Tiltaksgrad: No deviation

Standard:

Beskrivelse: Intet å bemerke.

Notatfelt for kunde: