



Oversikt over tiltak innen drift og investering for Hemsedal sokn 2025-2027

Dokumentet viser oversikt og beskrivelse over kjente, framtidige behov for tiltak innen drift og investering. Det vil i løpet av 2025 komme et nytt FDV system for alle kirker. Dette vil gjøre at det vil komme flere elementer til tiltakslisten.

Innholdsfortegnelse

Disposisjonsfond	3
Lykkja kapell	3
Totaler tiltak 2025-2027	5
Beskrivelser av tiltak 2025-2027	6
2025 - totaler	6
2025 – driftstiltak	6
Dr 1/25 Ytterdør, Lykkja kapell.....	6
Dr 2/25 Oppgradere kjøle- og stellerom	6
Dr 3/25 Male gjerde ved minnelund	7
Dr 4/25 Trær på gravplassen.....	7
Dr 5/25 Forbrenningstoalett i Lykkja kapell.....	7
2025 - investeringstiltak	8
Inv 1/25 Nye benkevarmere, Hemsedal kyrkje.....	8
Inv 2/25 Nytt varmesystem, Hemsedal kyrkje.....	8
Inv 3/25 Sprinkelanlegg, Hemsedal kyrkje	8
2026 - totaler	9
2026 - driftstiltak	9
Dr 1/26 Utbedring av elektrisk anlegg, Lykkja kapell.....	9
2026 - investeringstiltak	9
Inv 1/26 Ny gravemaskin til kirkegården	9
Inv 2/26 Lynvernanlegg, Hemsedal kyrkje	10
Inv 3/26 Ny skigard, Lykkja kapell	10
Inv 4/26 Mikser og lydanlegg, Hemsedal kyrkje	10
2027 – totaler	11
2027- driftstiltak	11
Dr 1/27 Muren på gravplassen, mot bygdaheimen	11
Dr 2/27 Utredning gravplassen	11
2027- investeringstilskudd	11
Inv 1/27 Lys og tinstestrøm på ny del gravplassen.....	11
Inv 2/27 Varmesystem, Lykkja kapell	12

Status kirkelige tiltak med tilskudd gitt i 2021-2024

Fra tilskudd for 2021 står det igjen 157 333,-

Dette skal gå til nye sosi (gps) kart på gravplassen og nye nød- og ledelys i Hemsedal kyrkje. Sosi kartene har latt vente på seg da vi har ventet på en ny standard. Denne er nå klar, så da kan tiltaket fullføres. Dette er planlagt fra tidligere. Nød- og ledelys har blitt forsinket da vi har på tillatelse fra Biskop om tillatelse til tiltaket. Alt som gjøres inni kirkebygget må godkjennes av biskop før vi kan sette i gang.

Og til sist skal trappa opp i tårnet få gelender og et vindu må kittes etter oppussinga av tårnet. Når dette er fullført vil dette tilskuddet være i 0.

Fra tilskudd for 2022 står det igjen 485 000,-

Her var det gitt tilskudd til drenering og reparasjoner, men estimatene for høye. Grunnet sykmeldinger i administrasjonen har tiltaket blitt forsinket og fullføres nå samtidig med maling av Hemsedal kyrkje vår/sommer 2024.

Det vil stå igjen et overskudd på posten, men det vet vi mer om når arbeidet er sluttført. Det har kommet på enkelte tillegg gjennom sommeren og firmaet er i gang med etterarbeid etter befaring. Siste faktura mottas i oktober 2024 så status vil være klar da.

For 2023 ble det gitt investeringstilskudd på 1 000 000 til sprinkelanlegg.

Dette har blitt forsinket da det viste seg at brannsikringsdokumentasjonen ikke var god nok til at man kunne få inn tilbud på pris for forprosjekt. Først nå i vår har vi fullført brandokumentasjonen og avtale er inngått pr 13/9-24 for å starte slokkeanalyse. Dette er et delprosjekt under 100 000 kr og kunne dermed settes i gang. 2 andre firma ble forespurt uten å svare. Vi forventer rapport der innen nyttår. Dette forprosjektet, med analyser, dokumentasjon og målinger, danner grunnlag for hvilken type slukkeanlegg som anbefales.

Når dette er ferdig vil prosjektet gå ut på anbud og vi håper at det er klart i årsskiftet slik at sprinkelanlegget kan installeres i 2025.

Her vil det med stor sannsynlighet bli behov for mer tilskudd enn det som er gitt og det legges derfor inn 1 000 000 for 2025 her for å ikke måtte stoppe prosjektet underveis.

For driftstilskudd i 2024 for maling av Hemsedal kyrkje er det estimert et overskudd på ca 500 000,- Dette er med bakgrunn i at prisestimer tidligere budsjett har basert seg på var høyere enn faktisk pris da anbud ble lagt ut. En annen endring i 2024 er endring i kirkeverge og organist sine stillingsprosjenter. Effekt på budsjettet var redusert lønnskostnad. Dette har blitt omdisponert til å kunne ta overgang fra IKT Hallingdal til Kirkepartner. Dette prosjektet, som tidligere har ligget i planen, er derfor tatt ut.

➔ Dersom estimatene er riktig vil det stå igjen opp mot 800 000,-. Totalt diponible midler vil være klart i oktober/november.

I 2024 vil en hel del tiltak fullføres:

LOKASJON	TILTAK
Hemsedal kyrkje	Nød- og ledelys
Hemsedal kyrkje	Diverse rest fra oppussing
Hemsedal kyrkje	Reparasjon
Hemsedal kyrkje	Maling av Hemsedal kyrkje
Kyrjekontoret	Overgang til Kirkepartner, kirka sitt IT system
Hemsedal kyrkje	Forprosjekt sprinkelanlegg og klargjøring av anbudskonkurranse
Hemsedal gravplass	Nye sosi kart
Lykkja kapell	Feste spir og kors (tilhørte prosjektet med renovasjon av taket)

Disposisjonsfond

Det soknerådet betegner som disposisjonsfond er summen som er akkumulert gjennom årene der underforbruk og overforbruk går mot hverandre. Det har i 2020, 2021 og 2022 vært underforbruk og i 2023 et overforbruk.

Med bakgrunn i et underskudd i 2023 på 187 000 har disposisjonsfondet blitt redusert til ca 300 000,- Det planlegges ikke bruk av dette da det nå er på et minimum.

Underskuddet for 2023 er i hovudsak grunnet økte pensjonsutgifter, økte revisjonsutgifter og større andel kremasjoner enn budsjettert.

Lykkja kapell

Her følger en oppsummert oversikt. Det er laget et eget dokument for Lykkja kapell med ytterligere beskrivelse, som var ønsket fra forrige kommunestyre.

Lykkja kapell er av departementet godkjent og regnes som en kirke i kirkeforordningens forstand, som medfører at kommunen har et lovpålagt finansieringsansvar også for kapellet, jfr trossamfunnsloven. Det kan ikke vedtas å ikke gi tilskudd til eller selges da det er soknets eiendom.

Det er tydelig fra grenda i Lykkja at kapellet er viktig, noe som viste seg da det i 2023 ble lagt opp til konfirmasjon der for første gang og det er ønske om konfirmasjoner de kommende årene også. Det er også ønsker om dåp og flere vielser der. Av bruk elles gjennom året er det gudstjenester forordnet av biskopen, møter og adventskonsert. Folk i grenda ser kapellet som *sin* kyrkje og er et viktig ledd i kirkens oppgave i å være folkekirke, jfr. Grunnloven §16. Kirketjeneren malte kapellet i 2022 og siden taket er byttet er det nå noen få tiltak igjen før det er i stand til å holde i mange år. Det er ønske om mer bruk, men da må noe oppgradering gjøres.

Disse elementene må på plass:

- 1) Sette opp rampe inn til kapellet. Kapellet er ikke universelt tilgjengelig, så en rampe er viktig å få på plass. Dette er også nødvendig for å kunne bruke det mer. I dag må de som

trenger bistand bæres inn i kapellet. Universell utforming er et krav til bygninger med tilgang for publikum, så det vil bli utført av overskuddsmidler fra 2024. Det velges en så rimelig løsning som mulig.

- 2) Ytterdøra må byttes, da den råtner. På grunn av lang produksjonstid hos Berget Trevare blir ikke døra ferdig før våren 2025. Dette er noe som må gjøres, da kapellet må ha dør.
- 3) Utbedring av det elektriske anlegget da det er gammelt og el-tilsynet fra januar tilsa at det må byttes. Det settes likevel på 2026 istedet for 2025, da toalettløsning er mer prekært.
- 4) Sette inn toalett. Dette er tenkt ved at man bygger om på høyre side i våpenhuset. Dagens løsning med utedo i et skur med råttent tak er ikke særlig publikumsvennlig for brudepar, dåpsfølger, besøkende (ofte turister) og andre som ønsker å bruke kapellet. Det er ikke hyggelig å be dem gå inn på utedoen i skuret som faller i fra hverandre. Da ser vi mange snur. Det er heller ikke lett å markedsføre bruk av et bygg uten toalett.

Om det ikke bygges inn toalett må utedoen repareres, da hele «boden» den står i er råtten – men dette vil også bli en kostnad. Dette er en nødvendig investering for å kunne bruke kapellet mer. Dette opplevde vi forståelse for da vi hadde med medlemmer av kommunestyret på befaring der i mai 2022.

Opprinnelig var planen å søke om å sette opp tett tank til denne løsningen, men et innspill som har kommet siste tiden er å sette inn forbrenningstoalett. Dette vil være en raskere, rimeligere og enklere løsning.

Med bakgrunn i at punkt 4 blir rimeligere enn før antatt og for å kunne oppnå ønsker merbruk, legges det inn en sum på 2025 budsjettet på 80 000 kr. Punkt 1-4 vil ha en total på estimert 250 000,-

Videre er dette gjenstående:

- 5) Bytte ut skigarden. Denne er gammel, falleferdig og holder ingen dyr ute om de vil inn på plassen. Den er skjemmende og ved forespørsel fra aktuelle firma basert i grenda er det noe mange ser på som noe som bør gjøres. For å spare penger vil riving av den gamle skigarden gjøres på dugnad. Det er også mulig å bytte halve gjerdet et år og den andre halvdelen året etter. Med tanke på at nr 4 vil ta noe mer tid i planlegging settes dette tiltaket høyere opp i prioritet.
- 6) Installere et enkelt varmestyringssystem for å kunne styre strøm på en bedre og mer hensiktsmessig måte. I dag må kirketjener fysisk reise opp for å slå på varme. Dette er et mer «kjekt å ha» tiltak, da det sparer arbeidstid og unødvendige kostnader på strøm, så det settes på planen for 2028 og vurderes framover.

Totaler tiltak 2025-2027

Beskrivelser følger på de neste sidene.

Driftstiltak

Tiltaksnummer	År for utførelse	Hva skal gjøres	Lokasjon	Prisestimat
Dr 1/25	2025	Ny ytterdør	Lykkja kapell	60 000,-
Dr 2/25	2025	Oppgradere kjøle- og stellerom	Bygdaheimen	Estimat: 600 000,-
Dr 3/25	2025	Male gjerde ved minnelund	Gravplassen	30 000,-
Dr 4/25	2025	Trær på kirkegården	Gravplassen	100 000,-
Dr 5/25	2025	Forbrenningstolett	Lykkja kapell	80 000,-
Dr 1/26	2026	Utbedring av elektrisk anlegg	Lykkja kapell	70 000,-
Dr 1/27	2027	Muren mot bygdaheimen	Gravplassen	Na
Dr 2/27	2027	Utredning kirkegården	Gravplassen	Na

Totalt: 940 000,-

Investeringstiltak

Tiltaksnummer	År for utførelse	Hva skal gjøres	Lokasjon	Prisestimat
Inv 1/25	2025	Nye benkevarmere	Hemsedal kyrkje	500 000,-
Inv 2/25	2025	Nytt varmestyringssystem	Hemsedal kyrkje	150 000,-
Inv 3/25	2025	Sprinkelanlegg	Hemsedal kyrkje	1 000 000,-
Inv 1/26	2026	Ny (brukt) gravemaskin til gravplassen	Gravplassen	250 000,-
Inv 2/26	2026	Lynvernanslegg	Hemsedal kyrkje	Estimat: 300 000,-
Inv 3/26	2026	Bytte ut skigarden	Lykkja kapell	150 000,-
Inv 4/26	2026	Mikser og lydanlegg	Hemsedal kyrkje	100 000,-
Inv 1/27	2027	Lys og tinstestrøm på ny del	Gravplassen	150 000,-
Inv 2/27	2027	Varmestyringssystem	Lykkja kapell	110 000,-

Totalt: 2 710 000,-

Beskrivelser av tiltak 2025-2027

2025 - totaler

- **Driftstilskudd til tiltak :** 870 000,- (vil reduseres)
- **Investeringsstilskudd:** 1 650 000,-

*Vi vet at det vil bli igjen et restbeløp etter tiltakene som ferdigstilles i 2024, slik at friske midler ikke blir så høyt som estimert over. Dette vet vi mer om høsten 2025. Estimateret pr nå tilsier at «Inv 1/25 – benkevarmere» kan dekkes helt eller delvis av dette
Vi antar at det reelle behovet vil være 4-500 000 lavere. Budsjettforslaget justeres så fort vi har status.*

2025 – driftstiltak

Disse tiltakene er lagt inn i budsjettforslaget for 2025.

Tiltaksnummer	År for utførelse	Hva skal gjøres	Lokasjon	Prisestimat
Dr 1/25	2025	Ny ytterdør	Lykkja kapell	60 000,-
Dr 2/25	2025	Oppgradere kjøle- og stellerom	Bygdaheimen	Estimat: 600 000,-
Dr 3/25	2025	Male gjerde ved minnelund	Gravplassen	30 000,-
Dr 4/25	2025	Trær på kirkegården	Gravplassen	100 000,-
Dr 5/25	2025	Forbrenningstoalett	Lykkja kapell	80 000,-

Dr 1/25 Ytterdør, Lykkja kapell

Døra i Lykkja kapell er rått og lar seg vanskelig lukke. Det er noe som må gjøres snarest. Det er tidligere meldt i tidligere FDV rapporter til kommunen, men det har blitt forskjøvet på i prioriteringen fram til nå. Det viser seg at forsinkelser hos Berget trevare også gjør at ny dør tidligst kan leveres våren 2025. Bestilling er foretatt i 2024.

Dr 2/25 Oppgradere kjøle- og stellerom

Plassering av kjøle- og stellerom er i dag i kjelleren på Bygdaheimen. Dette er i dag og framover hensiktsmessig plassering, men det er behov for større plass. Det er flere dødsfall og det er prekært behov for større kjøle- og stellerom.

Planen er å oppgradere slik at det er plass til 6 kister, samt god plass til stell og også oppbevaring av urner. Det finnes flere løsninger som vil kunne være aktuelle. Det finnes egne kjøleskapmoduler som kan settes inn i nær sagt et hvilket som helst rom, og det finnes hylleløsninger som settes inn i rom som kjøles. Vurdering som er tatt er at det er mer hensiktsmessig med kjøleskap elementer. Det er mer fleksibelt og strømbesparende. I dette tiltaket trengs også kistetralle som kan sette kistene på plass.

Kirkevergen har sammen med de som har ansvar for gravplassen vurdert at å bygge om det tidligere kapellet i kjelleren på Bygdaheimen trolig vil være enklest. Men dette må det tas en vurdering på sammen med eiendom. Det er viktig at lokasjonen til dette er et sted med enkelt tilkomst for bårebil og kistetraller, samt en fordel med nærhet til bygdaheimen. Kirkevergen har vurdert det slik at å beholde plass i kjelleren på bygdaheimen er det beste framfor å tenke ny plassering.

Forslag til plassering ligger i kyrkjas «rom- og funksjonsplan», som er vedlagt.

Dr 3/25 Male gjerde ved minnelund

Etter at minnelunden ble opprettet står det igjen å male gjerdet. Det er gammelt og slitt og trenger et malingsstrøk for at området får et bedre inntrykk for etterlatte.

Dr 4/25 Trær på gravplassen

Gravplassen ble utvidet for noen år tilbake for å kunne ha tilrettelagte graver. I den prosessen ble det plantet trær på det nye området. Ved befaring har det vist seg at dette arbeidet ikke ble fulgt opp av leverandør og flere av trærne er nå døde da det er strips som ikke har blitt kuttet i tide.

Med bakgrunn i at det kan ventes gravlegginger på området når som helst må det så snart som mulig plantes nye trær. I samme planlegging ser vi at det er nødvendig med noe mer skjerming på området, slik at det også planlegges for noen busker i hjørnene, for å skjerme mot kommunehuset, helselagshuset og RV52. Området planlegges slik at det tas med i beregningen at området skal utvides.

Dr 5/25 Forbrenningstoalett i Lykkja kapell

Dagens løsning med utedo i et skur med råttent tak er ikke særlig publikumsvennlig for brudepar, dåpsfølger, besøkende (ofte turister) og andre som ønsker å bruke kapellet. Det er ikke hyggelig å be dem gå inn på utedoen i skuret, som snart faller i fra hverandre. Da ser vi mange snur. Det er heller ikke lett å markedsføre bruk av et bygg uten toalett. Det har vært befaring som har vært tydelig på at det ikke er noe å reparere. Om det ikke bygges inn toalett må utedoen repareres, da hele «boden» den står i er råttent – men dette vil også bli en kostnad.

Å sette inn toalett er tenkt ved at man bygger om på høyre side i våpenhuset. Dette er en nødvendig investering for å kunne bruke kapellet mer. Dette opplevde vi forståelse for da vi hadde med medlemmer av kommunestyret på befaring der i mai 2022.

Opprinnelig var planen å søke om å sette opp tett tank til denne løsningen, men et innspill som har kommet siste tiden er å sette inn forbrenningstoalett. Dette vil være en raskere, rimeligere og enklere løsning.

2025 - investeringstiltak

Tiltaksnummer	År for utførelse	Hva skal gjøres	Lokasjon	Prisestimat
Inv 1/25	2025	Nye benkevarmere	Hemsedal kyrkje	500 000,-
Inv 2/25	2025	Nytt varmestyringssystem	Hemsedal kyrkje	150 000,-
Inv 3/25	2025	Sprinkelanlegg	Hemsedal kyrkje	1 000 000,-

Inv 1/25 Nye benkevarmere, Hemsedal kyrkje

I januar 2024 hadde Valdres EI-kontroll tilsyn på det elektriske i Hemsedal kirke. Det viste seg at det ikke var gjort tilsyn på mange år. Det viste seg ved kontroll at benkevarmerne er feilmontert, og har vært det siden de ble montert i 2009. Dette har gjort at benkevarmerne ikke har fungert riktig og noen benker har vært for varme. Dette gjorde at det måtte gjøres noen strakstiltak våren 2024 for å montere benkevarmerne riktig. Det ble gjort i løpet av kort tid etter kontrollen.

Etter endring viste det seg at systemet fremdeles ikke er i god befatning. Siden benkevarmerne har vært feilmontert og da feilbrukt i 15 år med ei levetid på opp til 20 år, må de byttes ut. Endringene har kjøpt noe tid, men det må nye benkevarmere på plass så snart som mulig.

I tillegg til at benkevarmerne var feilmontert viste det seg også at soneinndelingen på ledningsnettets knyttet til benkevarmerne er feilprosjektet. Noe som gjør at spesielt en sikring belastes feil. Dette må derfor prosjekteres på nytt.

Inv 2/25 Nytt varmesystem, Hemsedal kyrkje

Ref tiltak 1/25 over – så viste tilsynet også at varmestyringssystemet ikke riktig for bruk til Inv kirkas bruk. Dette må derfor også byttes ut. Det vil også tilkomme kostnader på omprosjektering av det elektriske kabelnettet for å koble varmesoner riktig i forhold til strømkursene, da dette også var feilprosjektet.

Inv 3/25 Sprinkelanlegg, Hemsedal kyrkje

For 2023 ble det gitt tilskudd på 1 000 000,-, men dette vil være for lite til å dekke opp for tiltaket. Det legges derfor inn et estimat mot et mer riktig beløp. Nøyaktig pris vil ikke kunne settes før forprosjekt og anbudsrunde er klar. Til sammenlikning kostet sprinkelanlegget i Nes kyrkje ca 3 mill.

2026 - totaler

- <u>Driftstilskudd til tiltak</u> :	70 000,-
- <u>Investeringsstilskudd</u> :	800 000,-

2026 - driftstiltak

Tiltaksnummer	År for utførelse	Hva skal gjøres	Lokasjon	Prisestimat
Dr 1/26	2026	Utbedring av elektrisk anlegg	Lykkja kapell	70 000,-

Dr 1/26 Utbedring av elektrisk anlegg, Lykkja kapell

Det elektriske anlegget i Lykkja kapell er gammelt og ved EI-kontrollen i januar 2024 ble det i rapporten kommentert at anlegget bør byttes ut så raskt som mulig.

2026 - investeringstiltak

Tiltaksnummer	År for utførelse	Hva skal gjøres	Lokasjon	Prisestimat
Inv 1/26	2026	Ny (brukt) gravemaskin til gravplassen	Gravplassen	250 000,-
Inv 2/26	2026	Lynvernnett	Hemsedal kyrkje	Estimat: 300 000,-
Inv 3/26	2026	Bytte ut skigarden	Lykkja kapell	150 000,-
Inv 4/26	2026	Mikser og lydanlegg	Hemsedal kyrkje	100 000,-

Inv 1/26 Ny gravemaskin til kirkegården

Gravemaskina som brukes nå er gammel, trenger stadig reparasjoner og justeringer – også midt i gravearbeid i forbindelse med klargjøring av grav til begravelse. Det er ei lita gravemaskin og det å åpne graver krever stor grad av presisjon både med å navigere mellom graver og å treffe riktig. Det er små marginer på gravåpningene. Dette er et kritisk punkt som aller helst skulle vært med på 2025. Det graves til ca 20 kistegraver pr år, man kan anta at det vil bli noe mindre framover på grunn av økt kremasjonsandel. Men så vil også antall døde hvert år stige. Så det er ikke hensiktsmessig å planlegge for færre enn 20 pr år.

Det å åpne og lukke grav er ikke en vanlig gravejobb og kan ikke settes bort til hvem som helst. Dette må det være spesifikke personer som jobber med da dette er et ømtåelig arbeidsområde. Vi har diskutert fellesløsninger for kirkene i Hallingdal, men det er ingen god løsning da man kan måtte åpne graver på 3 ulike steder i Hallingdal samme dag. Og det lar seg ikke gjøre med en maskin. Graver skal åpnes 1 dag før begravelsen og lukkes umiddelbart etter begravelsen. Så her må det være gravemaskin i hver kommune.

Det er også slik at i forbindelse med åpning av grav må man være ekstra varsom, det er trange områder og det kreves svært presis graving. Hver grav måler 3m*1,5 m eller oftest 2,4m*1,2m. Det måles opp med gps og det må gjøres svært nøyaktig for ikke å komme innpå nabograven.

Slik ståa er nå risikerer vi å måtte låne inn maskin fra annet sted på særdeles kort varsel om dagens maskin stopper. Det er også kun 1 i Hemsedal som kan manøvrere den vi har nå, det gjør det også svært sårbart.

Det planlegges å kjøpe inn ei brukt gravemaskin for å reduserer kostnadene så mye som mulig. Det er dog mange måter å løse dette på. Det kan kjøpes, leies, lånes. Dette er praktiske løsninger som må vurderes konkret.

Inv 2/26 Lynvernanlegg, Hemsedal kyrkje

Kontroll av lynvernanlegget i Hemsedal kyrkje i 2022 viste at vi har behov for nytt lynvernanlegg. Konklusjonen i rapporten var: *«Dagens installerte anlegg er å anse som ikke tilstrekkelig for å sikre mot skader fra eventuelle lynnedslag i det ytre skallet på bygget» og «Det ser ut til at det er av det de kalte lynvern før i tiden, men som i realiteten ikke er det. Altså kun en lynavleder i toppen av spiret med en kobberwire ned i bakken. Det vil si at her er det dessverre i praksis veldig lite lynvernanlegg»*. Prisanslag kan endres avhengig av hva som er av jordingsanlegg og tilkomst for lift.

Inv 3/26 Ny skigard, Lykkja kapell

Skigarden rundt Lykkja kapell er svært felleferdig. Det er mange som kommenterer det og med både nytt tak og nymalt kapell er det på tide at også skigarden byttes ut. Her kan det beregnes at noe jobb kan gjøres på dugnad, men det må kjøpes inn materiale og oppsett av skigarden må gjøres av profesjonelle. For å spare inn penger vil det arrangeres dugnad for å rive det gamle gjerdet. Det kan også være mulig å dele tiltaket i 2 og ha halve gjerdet et år, og resten året etter.

Inv 4/26 Mikser og lydanlegg, Hemsedal kyrkje

Kirka brukes i hovedsak til gudstjenester og kirkelige handlinger, men også til konserter av lokale aktører, innleide aktører og artister som leier kirka. Alle aktiviteter som skjer i kirka overføres også til Bygdaheimen, noe som settes stor pris på. Mikseren som er i kirka begynner å bli gammel og det er ofte behov for å leie inn lydmann med bedre utstyr til mange arrangementer. Med en ny mikser vil man kunne redusere leie av dette og tilby en bedre løsning for de som skal ha konserter etc. Hemsedal kirke er bygdas største konsertlokale og trenger utstyr som kan tilbys å brukes av de som leier.

2027 – totaler

- Driftstilskudd til tiltak:	usikkert
- Investeringsstilskudd:	260 000,-

2027- driftstiltak

Tiltaksnummer	År for utførelse	Hva skal gjøres	Lokasjon	Prisestimat
Dr 1/27	2027	Muren mot bygdaheimen	Gravplassen	
Dr 2/27	2027	Utredning kirkegården	Gravplassen	

Dr 1/27 Muren på gravplassen, mot bygdaheimen

Dette er et større prosjekt og må sees på i sammenheng med annen utbygging i kommunen ved planlegging av området rundt Bygdaheimen. Muren består av tunge, store steiner og er i bevegelse og kan forårsake store skader om stein detter ut og det er forbipasserende. Dette arbeidet må diskuteres med eiendom i planlegging av området rundt.

Det er vanskelig å estimere noe pris da det koster normalt 100 000,- pr 10 meter. Så her må det større kartlegging til før man kan si noe om omfanget.

Dr 2/27 Utredning gravplassen

Det er en del ulike endringer på gravplasser i Norge og det er viktig at også Hemsedal følger med på utviklinga her. Det er noen type graver som bør vurderes, som for eksempel anonym minnelund og colombarium.

Det er satt av et område for videre utvidelse av gravplassen og med de endringene man ser i hvordan man velger å bli gravlagt må det gjøres en ny utredning for å se framtidens behov.

2027- investeringsstilskudd

Tiltaksnummer	År for utførelse	Hva skal gjøres	Lokasjon	Prisestimat
Inv 1/27	2027	Lys og tinstestrøm på ny del	Gravplassen	150 000,-
Inv 2/27	2027	Varmestyringssystem	Lykkja kapell	110 000,-

Inv 1/27 Lys og tinstestrøm på ny del gravplassen

Området er ikke tatt i bruk enda, men er klargjort og må fullføres. 1/3 av området er et tilrettelagt felt, der det blant annet er tilrettelagt for muslimske gravlegginger.

Det mangler lyssetting på plassen, samt strøm til tineapparater. Dette er noe som bør påbegynnes, da en kistenedsettelse ikke vil være mulig vinterstid om dette ikke er på plass. Muslimske gravleggingsskikker sier at gravlegging skal skje innen 24 timer fra dødsfallet. Gravferder er ikke noe man kan planlegge, men må være i forkant av. Jfr § 12 i

gravplassloven skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet, dersom avdøde ikke er blitt kremert. Med bakgrunn i dette, må tinestrøm på plass så snart som mulig. Som tilleggsinformasjon her så vil det sommeren 2024 gjøres en gjennomgang på gravplassen da noen områder på de eldste feltene må gjøres om til urnefelt da gravene er for små for dagens krav. Dette gjør at vi mister kistegravplasser og må ha nytt område klart til bruk.

Inv 2/27 Varmesystem, Lykkja kapell

I Lykkja kapell i dag er det gamle, manuelle varmeovner som kirketjener må dra til kapellet for å slå på. I tillegg til at dette er svært upraktisk, gjør det også at strømkostnadene blir for høye da det flere ganger slås på meir (eller midre) varme enn det som trengs. Det er ikke alltid værmeldinga stemmer med faktiske forhold og da kan det fort være enten for kaldt eller for varmt i kapellet når det skal brukes noen dager etter at varmen er skrudd på.

Det er hensiktsmessig å ha samme system som i Hemsedal kyrkje og kostnaden er dermed same som den var ved innstallasjon der.